



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ
детский сад № 39 «Родничок»
Т.Ю. Лазаренко
2020 г.

Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвенский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Пос. Цементный, пер. Строителей 2

№	Нарушение	Принятые меры	Срок выполнения
1	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации из здания, в тамбурах 1 -го, и 2го, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ШТР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
2	Предоставленная техническая документация, а тленно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации, в лестничной клетке и в вестибюле 1-го этажа, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 390) п. 33	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
3	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности, на материалы, применяемые для покрытия полов (линолеум) и для отделки потолка (плитка из пенополистирола класс пенопластов) в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 8, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33	Проведен ремонт музыкального зала с заменой линолеума и потолочных плит на имеющие сертификат соответствия	25.12.2020
4	Материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) на путях эвакуации, в тамбуре запасного выхода из помещения прачечной, применяются без учета показателей пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на материалы для покрытия полов и отделки потолка, которая должна содержать информацию о показателе пожарной опасности этих материалов отсутствует. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28; ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 390) п. 33	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
5	В тамбуре запасного выхода из помещения прачечной допущено размещение мебели и хранение хозяйственного инвентаря. ГППР в РФ (утв.	Устранено	30.06.2020

	постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 36 в)		
6	Дверь помещения и дверная коробка (кастелянной) склада (для хранения постельного белья) не выполнена противопожарной с нормируемой пределом огнестойкости не менее EI 30 (0,5 часа). ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 184-ФЗ ч. 1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 151, СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.5.14* табл. 2*, п. 7.4	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
7	Не обеспечено наличие на дверях помещения (кастелянной) склада (для хранения постельного белья) обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 20	Устранено	30.06.2020
8	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповых ячеек №3, №6, расположенных на втором этаже здания. ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» ПА. 1, п.4.6; СНиП II-L.3-62 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» п. 1.1; СНиП II-L.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» п. 1.1, п.3.3; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч.2 ст. 1, ст.4, ч. 1 ст.б, ч.2 ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.12; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.9* п.б.12*	Здание образовательного учреждения, расположенное по адресу: п. Цементный пер. Строителей, 2 (год постройки 1974) построено по типовому проекту 2с-04-15/67, к которому применялись требования «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ЧАСТЬ II, РАЗДЕЛ I ГЛАВА 3 ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САДЫ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СНиП II-L.3-62» и СНиП II-A.5-62 «противопожарные требования основные положения проектирования» Согласно данных правил: СНиП II-L.3-62 Статья 3 пункт 3.11. В каждую ясельную группу должен быть отдельный вход. Допускается устройство общего входа в две группы ясельного возраста при расположении их на втором этаже. Для групп детей в возрасте от 3 до 7 лет допускается устройство общего входа не более чем на три группы. СНиП II-L.3-62 Статья 4 пункт 4.5. В двухэтажных зданиях детских яслей-садов II степени огнестойкости в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа <u>допускается</u> (но не обязательно) использование наружных пожарных лестниц СНиП II-A.5-62 Статья 4 пункт 4.1 в) из помещения в соседние <u>помещения</u> в том же этаже обеспеченные выходами, указанных подпунктах «а» и «б» настоящего пункта за исключением случаев оговоренных в главе СНиП II-M.2-62 «Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования» Рассматривается техническая возможность устройства внешних путей эвакуации при согласовании с собственником здания и учредителем.	03.05.2022
9	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности, на материалы применяемых для покрытия полов (линолеум) в помещениях здания, а также на путях эвакуации, не соответствуют требованиям пожарной	Составлены сметные расчеты. Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021

	безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, п.7, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33		
10	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. ШТР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61. Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4; таблица 1, приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020
11	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ШТР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.5.1 таблица 2 , табл. 1, СП 3.13130.2009, табл. 2, табл. 1 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020
12	Под лестничным маршем первого этажа допущено размещение рабочего места для охраны, оборудованного мебелью и другими горючими материалами. ШТР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 23 к)	Согласовываются варианты размещения поста охраны в другом помещении детского сада	03.05.2021
13	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании детского сада. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020
14	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании детского сада. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020
15	Допущен перевод установки системы оповещения людей о пожаре, в здании детского сада, с автоматического пуска на ручной режим. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ч.7.ст.83, ШТР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, п.62; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.3, п. 5.1 табл.2 табл. 1	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020

Пос. Цементный, ул. Школьная 4

№	Нарушение	Принятые меры	Срок выполнения
1	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации из здания, в тамбурах 1 -го, и 2го, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ШТР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
2	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации, в лестничной клетке и в вестибюле 1-го этажа, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 390) п. 33	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
3	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации из здания, в тамбурах 1 -го, и 2го, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ШТР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
4	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности, на материалы, применяемые для покрытия полов (линолеум) и для отделки потолка (плитка из пенополистирола класс пенопластов) в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 8, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
5	Двери эвакуационных выходов ведущих из зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий открываются, не по направлению выхода из помещения. Ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002 г. №184 «О техническом регулировании», ФЗ от 22 июля 2008 №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2 ст. 53; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6; СНиП 21-01-97*»Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.17	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
6	Дверь помещения и дверная коробка (кастелянной) склада (для хранения постельного белья) не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30 (0,5 часа). ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 184-ФЗ ч. 1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. №	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021

	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 151, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.5.14* табл. 2*, п. 7.4			
7	В помещении (канстелянной) склада (для хранения постельного) допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390) п.42 в	Устранено	30.06.2020	
8	В тамбуре запасного выхода из помещения прачечной допущено размещение мебели и хранение хозяйственного инвентаря. ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390) п.36 в	Устранено	30.06.2020	
9	Материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) на путях эвакуации, в тамбуре запасного выхода из помещения прачечной, применяются без учета показателей пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на материалы для покрытия полов и отделки потолка, которая должна содержать информацию о показателе пожарной опасности этих материалов отсутствует. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28; ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 390) п. 33	Устранено	30.06.2020	
10	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповых ячеек №9, №12, расположенных на втором этаже здания. ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, СНиП П-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения Проектирования ПА. 1, п.4.6; СНиП П-Л.3-62 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» п. 1.1; СНиП П-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» п. 1.1, п.3.3; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч.2 ст. 1, ст.4, ч. 1 ст.б, ч.2 ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.12; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.9* п.б.12*•	Здание образовательного учреждения, расположенное по адресу: п. Цементный ул. Школьная, 4 (год постройки 1979), построено по типовому проекту 2с-04-15/67, к которому применялись требования «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ЧАСТЬ II, РАЗДЕЛ I ГЛАВА 3 ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САДЫ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СНиП П-Л.3-62» и СНиП П-А.5-62 «противопожарные требования основные положения проектирования» Согласно данных правил: СНиП П-Л.3-62 Статья 3 пункт 3.11. В каждую ясельную группу должен быть отдельный вход. Допускается устройство общего входа в две группы ясельного возраста при расположении их на втором этаже. Для групп детей в возрасте от 3 до 7 лет допускается устройство общего входа не более чем на три группы. СНиП П-Л.3-62 Статья 4 пункт 4.5. В двухэтажных зданиях детских яслей-садов II степени огнестойкости в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа <u>допускается</u> (но не обязательно) использование наружных пожарных лестниц СНиП П-А.5-62 Статья 4 пункт 4.1 в) из помещения в соседние <u>помещения</u> в том же этаже обеспеченные выходами, указанных подпунктах «а» и «б» настоящего пункта за исключением случаев оговоренных в СНиП П-М.2-62 «Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования» Рассматривается техническая возможность устройства внешних путей эвакуации при согласовании с собственником		03.05.2022

		здания и учредителем.	
11	Не обеспечено наличие на дверях помещения (кастелянной) склада (для хранения постельного белья) обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 20	Устранено	03.05.2021
12	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании детского сада. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020
13	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании детского сада. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020
14	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией. ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 2: апреля 2012г. № 390) п. 61. Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4; таблица 1, приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	Устранено. Здание снесено	03.05.2021
15	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ШТР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.5.1 таблица 2, табл. 1, СП 3.13130.2009, табл. 2, табл. 1 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;	Устранено. Здание снесено	03.05.2021
16	Под лестничными маршами первого этажа допущено размещение рабочего места для охраны оборудованного мебелью и другими горючими материалами. ШТР в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 23 к);	Согласовываются варианты размещения поста охраны в другом помещении детского сада	03.05.2021
17	Допущен перевод установки системы оповещения людей о пожаре, в здании детского сада, с автоматического пуска на ручной режим. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020

безопасности» ч. 4, ч.7.ст.83, ШТР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, п.62; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.3, п. 5.1 табл.2 табл. 1		
---	--	--

Пос. Цементный, ул. Школьная 8

№	Нарушение	Принятые меры	Срок выполнения
1	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации из здания, в тамбурах 1 -го, и 2го, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ШТР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 390) п. 33	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
2	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации, в вестибюле 1-го этажа, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ШТР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
3	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности, на материалы, применяемые для покрытия полов (линолеум) в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, пл, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 390) п. 33	Определен объем работ по приведению помещений в соответствии с требованиями ПБ. Направлено письмо учредителю о выделении средств	03.05.2021
4	Под лестничными маршами первого этажа допущено размещение рабочего места для охраны оборудованного мебелью и другими горючими материалами. ШТР в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 23 к);	Согласовывается варианты размещения поста охраны в другом помещении детского сада	03.05.2021
5	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией. ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 2: апреля 2012г. № 390) п. 61. Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4; таблица 1, приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020
6	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020

	2012г. № 390) п. 61, ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», НГЛБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.5.1 таблица 2, табл. 1, СП 3.13130.2009, табл. 2, табл. 1 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
7	Подвальное помещение здания детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61. Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4; таблица 1, приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические, Нормы и правила проектирования»;	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020
8	Подвальное помещение здания детского сада не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.5.1 таблица 2, табл. 1, СП 3.13130.2009, табл. 2, табл. 1 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020
9	Допущен перевод установки системы оповещения людей о пожаре, в здании детского сада, с автоматического пуска на ручной режим. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ч.7.ст.83, ГППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, п.62; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.3, п. 5.1 табл.2 табл. 1	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020
10	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании детского сада. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020
11	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании детского сада. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7	Проведен капитальный ремонт системы АПС	25.12.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Лазаренко Любовь Юрьевна

Действителен с 13.04.2021 по 13.04.2022